

استخراج از کانه‌های سولفیدی:

برخی از کانی‌های سولفیدی که از لحاظ اقتصادی بعنوان کانی فلزی مطرح هستند:

Acanthite: Ag_2S

Chalcocite: Cu_2S

Bornite: Cu_5FeS_4

Galena: PbS

Sphalerite: ZnS

Chalcopyrite: CuFeS_2

Pyrrhotite: Fe_{1-x}S

Millerite: NiS

Pentlandite: $(\text{Fe},\text{Ni})_9\text{S}_8$

Covellite: CuS

Cinnabar: HgS

Realgar: AsS

Orpiment: As_2S_3

Stibnite: Sb_2S_3



Pyrite: FeS_2

Marcasite: FeS_2

Molybdenite: MoS_2

دو روش برای استخراج فلز از سولفیدها وجود دارد


۱. استفاده از کربن




از کربن به عنوان احیا کننده می توان استفاده کرد؟

جواب: بررسی نمودار الینگهام سولفیدها


استفاده از یک ماده که بتواند سولفید پایدار تشکیل دهد



• نمودار الینگهام اکسیدها




نمودار الینگهام سولفیدها



۲. واکنش سولفیدها با هوا:


جدا کردن گوگرد از فلز و ترکیب با اکسیژن هوا و تولید SO ، SO_2 ، SO_3

حالت اول:



اکسیداسیون انتخابی گوگرد
(Ni , Cu)

حالت دوم:



اکسیداسیون انتخابی فلز
(Fe , Zn , Pb)

خاکه‌های مس و نیکل:

استحصال مس و نیکل از خاکه‌های سولفیدی:


CuS , Cu_2S / FeS_2 / CuFeS_2 / NiS , Ni_3S_2 ,.....

Chalcopyrite (also known as copper pyrites) and similar sulphide ores are the commonest ores of copper. The ores typically contain low percentages of copper and have to be concentrated by, for example, froth flotation before refining.



استخراج مس

مراحل:



مرحله ۱: تشویه

- تشویه جزئی (فقط آهن و مقداری گوگرد اکسید می شود)




It is heated to between 500°C and 700°C in air.



مرحله ۲: مت سازی (Matte Smelting)

- اکسید شدن سولفید آهن
- خروج آرسنیک، سلنیوم و ..
- افزودن روان ساز و سرباره ساز
- مت: ترکیبات سولفیدی (مس، نیکل، آهن و ..)
- دو لایه مذاب (سرباره، مت)

The calcine is heated to over 1200°C with fluxes such as silica and limestone. The calcine melts and reacts with the fluxes. Some impurities form a slag (such as $\text{FeO} \cdot \text{SiO}_2$), which floats on the surface of the liquid and is easily removed. For example:







The liquid left is a mixture of copper sulfides and iron sulfides. It is called a **matte**.





مرحله ۳: کنورت کردن (Converting)

مرحله اول





مرحله دوم



Electrorefining


- The copper is refined by electrolysis.
- The anodes cast from processed blister copper are placed into an aqueous solution of 3-4% copper sulfate and 10-16% sulfuric acid.
- Cathodes are thin rolled sheets of highly pure copper.
- At the anode, copper and less noble metals dissolve.
- At the anode: $\text{Cu}_{(s)} \rightarrow \text{Cu}^{2+}_{(aq)} + 2e^{-}$
- At the cathode: $\text{Cu}^{2+}_{(aq)} + 2e^{-} \rightarrow \text{Cu}_{(s)}$




سوال:

آیا تشکیل مات و کنورت کردن توجیه علمی دارد؟

۱. سولفیدهای آهن، نیکل و مس پایداری مشابه دارند ولی اکسید آهن از همه آنها پایدارتر است. علاقه مس به گوگرد بیش از عناصر دیگر است.




• راه حل: ابتدا مات مس و نیکل از یکدیگر جدا می‌شود



• دیاگرام فازی مس-نیکل: حلالیت کامل

دیاگرام $\text{Cu}_2\text{S} - \text{Ni}_3\text{S}_2$:

- حضور دو فاز α و β در سرد کردن آرام تا دمای 720°
- فاز α : غنی از سولفید مس و حاوی ۲-۳٪ سولفید نیکل
- فاز β : غنی از سولفید نیکل و حاوی حدود ۵٪ سولفید مس



- ▶ سرد کردن آهسته و سپس خردایش مکانیکی
- ▶ مات نیکل: استخراج از هیدرو و پیرو
- ▶ در روش پیرومتالورژی دمش اکسیژن در دمای بالا