




گوره بلند (Blast Furnace)



ساختمان کوره بلند

- ارتفاع: ۳۰-۴۰ متر
- حجم مفید: حدود ۵۰۰۰ مترمکعب
- تولید: ۱۴۰۰۰ تن آهن خام در روز

• ورودی:

- مواد جامد (کنسانتره، سرباره سازو کک) از بالا
- هوای داغ از پایین (دمنده ها)


• کوره عمودی

• حرکت مواد: جریان مخالف



- محصول: آهن خام (pig iron)
- نرخ تولید آهن خام بستگی به نرخ دمش اکسیژن (هوا یا هوای غنی از اکسیژن) دارد
- مصرف هوای دم: ۱,۳-۲,۲ تن برای تولید یک تن آهن خام
- فشار هوای دم: ۳-۵ اتمسفر
- زمان پایین رفتن مواد جامد: ۴-۶ ساعت و حداکثر ۸ ساعت

اجزای کوره بلند





۱. پوسته:


- ورق فولادی
- ضخامت: ۵۰ میلیمتر
- خنک کردن با شبکه آبگرد، پره و یا پاشیدن آب






۲. پی کوره بلند

- تحمل وزن بیش از ۳۰۰۰۰ تن
- تحمل لرزش فراوان
- معمولا هشت ضلعی از بتن مسلح
- ضخامت ۴ متر
- روی پی بتون عایق گرما قرار می گیرد




۳. دهانه (Throat)

- استوانه کوتاه
- ورود مواد جامد
- نسوزهای آجر رس




۴. بدنه (Stack)

- بزرگترین قسمت کوره بلند
- مخروطی شکل
- زاویه ۸۳ تا ۸۷ درجه
- نسوز شاموتی با ضخامتهای مختلف




۵. شکم (Belly)

- استوانه
- آجرهای شاموتی
- ضخامت ۶۹۰mm




۶. کارگاه (Bosh)

- مخروط برعکس
- زاویه ۸۱ درجه



۷. بوته (Hearth)

- پایین ترین قسمت کوره
- استوانه
- محل جمع آوری و تخلیه آهن خام و سرباره
- دمنده ها در بالای بوته قرار دارد






- دیواره از آجر نسوز (آلومینا-سیلیکا) و بلوکهای کربنی
- آهن سالامندر در کف

خروج آهن خام:

- برای کوره با حجم ۲۰۰۰ مترمکعب یک مجرا
- برای کوره های بزرگ تا ۴ مجرا
- ۱۸-۲۰ تخلیه در روز
- پوسته فولادی با آجرهای آلومینایی




خروج سرباره:

- بالاتر از خروج مذاب
- فاصله ۱۴۰۰-۱۸۰۰ میلیمتر
- با زاویه ۶۰ درجه نسبت به هم
- بدنه چدنی با داخل مسی



• دمنده ها

- در بالای بوته
- ورود هوا به همراه هرگونه مواد اضافی
- تعداد بستگی به حجم مفید کوره
- معمولا بین ۱۸ تا ۴۲ عدد
- معمولا حدود ۳۰ سانتیمتر در داخل کوره
- تحت دمای بالای و سایش و فرسایش





مواد ورودی به کوره بلند

از بالا:

- مواد حاوی اکسید آهن
- کک متالورژیکی: ۸۵-۹۰٪ کربن، ۱۰٪ خاکستر و ۰,۵-۲٪ گوگرد و تا ۱۰٪ آب
- مواد سرباره ساز و فلاکس: آهک و منیزیا

• از پایین:

- هوای دم با دمای C ۹۵۰-۱۳۰۰ . با اکسیژن غنی شده (تا ۲۶٪)
- سوخته‌های کمکی (پودر زغالسنگ، نفت کوره، گاز طبیعی)

مواد خروجی کوره بلند

از بالا:

- گاز خروجی: حاوی حدود 30%CO

از پایین:

- آهن خام، حداکثر ۶٪ کربن، ۰٫۵-۱٫۲٪ سیلیسیوم، ۰٫۲-۰٫۲٪ منگنز، ۰٫۱۵-۰٫۲٪ فسفر و ۰٫۰۲-۰٫۰۷٪ گوگرد
- سرباره مذاب، ۳۰-۴۰٪ سیلیکا، ۵-۱۵٪ آلومینا، ۳۵-۴۵٪ آهک، ۵-۱۵٪ منیزیا

• پیشگرم کردن هوای دم


• سوخت کوره بلند

• بارگیری کوره بلند

• سرباره


پیشگرم کردن هوای دم


- مقدار اکسیژن هوا حدود ۲۷٪
- ممکن است بخار آب یا انواع سوخت‌های هیدروکربنی اضافه شود
- قسمت اعظم آن نیتروژن است
- هوای دم با دمای 200C - 300C خارج می شود
- بیشترین دما در جلوی دمنده ها حدود 2000C است
- کک گرانتترین و ارزشمندترین ماده در کوره است
- استفاده از گرمای گاز خروجی




- مصرف هوا در کوره مدرن بالغ: 2.4m^3 در دقیقه به ازای متر مکعب حجم مفید کوره
- برای حجم 5000m^3 ، $10000-12000\text{m}^3$ هوا در دقیقه
- هوای دم تا $1200-1300\text{C}$ در اجاقهای مخصوص حرارت می بیند.
- قطر خارجی اجاق: ۹-۱۱ متر
- ارتفاع آن: ۵۵ متر
- پوسته: فولادی 30mm
- دیواره: آجرهای نسوز رسی

- فضای داخل اجاق دو قسمت است.
- محفظه سوخت، ۱۵-۲۰٪ سطح مقطع کل (بیضوی یا دایره)
- منطقه تبادل گرما به شکل لانه زنبوری






- گرم کردن اجاق با سوزاندن سوخت
- ورود گاز خروجی تصفیه شده به همراه مقدار کافی هوا به اجاق
- گرم شدن شبکه لانه زنبوری تا 1600°C
- ورود هوای دم سرد، در خلاف جهت گازهای گرم کننده



- مرحله گرم کردن اجاق دو برابر مرحله گرم شدن هوا طول می کشد
- حداقل سه اجاق لازم است
- برای یک کوره چهار اجاق استفاده می شود.



سوخت کوره

کک

- مهمترین و گرانتین سوخت کوره است
- اختراع آن در اوایل قرن ۱۸ میلادی توسط ابراهم داربی انجام شد.
- سوختهای جایگزین کک: نفت، گاز طبیعی، گاز کوره پخت کک، انواع سوخت جامد
- کاهش منابع زغالسنگ مرغوب کک سازی
- سوختهای کمکی از طریق دمنده های هوای دم وارد می شوند



وظایف کک:

- فراهم کردن قسمت اعظم انرژی گرمایی مورد نیاز
- فراهم کردن کربن و CO برای احیای اکسیدهای آهن
- **بوجود آوردن بستر نفوذپذیر برای عبور گاز**
- کربوریزه کردن آهن مذاب
- احیای برخی اکسیدها





کک متالورژیکی

- اندازه دانه کک: ۳۰-۷۰ mm
- ۹۰٪ آن ۴۵-۵۵ mm است
- مصرف کک: ۴۰۰ kg به ازای تن آهن خام
- چگالی کک: $۰,۷۸ \text{g/cm}^3$ و چگالی گندله: $۲,۲-۲ \text{g/cm}^3$
- از زغالسنگ ساخته می شود.
- زغالسنگ حاوی کربن، اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن، گوگرد و مواد نسوز است.

- زغالسنگ مناسب:

- ۸۰-۹۲٪ کربن، ۲۰-۳۵٪ مواد فرار




- تبدیل زغالسنگ به کک توسط پروسه کربوریزاسیون انجام می شود.

- حداکثر دمای کک سازی: $900-1200\text{C}$

- دمای بالا = استحکام بالای کک

- دمای پایین = نرخ سوختن بالاتر کک

- مواد فرار: قیر، آمونیاک و بنزول



- کربوریزاسیون ۱۲-۲۰ ساعت طول می کشد.

- سرد کردن کک داغ:

- با بخار آب

- با گاز خنثی

شاخصهای کیفیت کک:

- ترکیب شیمیایی
- فعالیت شیمیایی
- اندازه دانه مناسب
- پایداری حرارتی
- خواص فیزیکی و استحکام

Specification		Unit	Charcoal	Coke
Fixed carbon (%)		%	65 – 85 (90-94)	86-88 %
Volatile matter (%)		%	15-35 (5-9)	≤1
Ashes		%	0.4-4	10-12
Ash composition:	SiO ₂	%	5-25	25-55
	Fe ₂ O ₃	%	1-13	5-45
	Al ₂ O ₃	%	2-12	13-30
	P ₂ O ₅	%	4-12	0.4-0.8
	CaO	%	20-60	3-6
	MgO	%	5-12	1-5
	K ₂ O	%	7-35	1-4
Compressive strength	[8]	kg/cm ²	10-80	130-160
Volume weight		kg/m ³	180 -350	500-550
Electrical resistance		ohm m	high	low
CO ₂ -reactivity	AC-method		3-4	0.1
CO ₂ -reactivity	NTNU/SINTEF [11][12]		Medium-high	Low-medium
Slag-reactivity 1600°C	SINTEF [10]		(see below)	(see below)
SiO-reactivity	SINTEF [9]	ml SiO (g)	200-1100	1500-2000

ترکیب شیمیایی:

- ۸-۱۲٪ خاکستر، ۰,۵-۱,۳٪ گوگرد، حدود ۱٪ مواد فرار، احتمالاً تا ۶٪ آب و بطور میانگین ۰,۰۵٪ فسفر

- اگر ۱٪ خاکستر کم شود، ۳-۶٪ تولید افزایش می یابد و مصرف کک ۴-۵٪ کاهش می یابد.

فعالیت شیمیایی:

- سرعت واکنش بین کک و فازهای گازی از قبیل اکسیژن و CO₂
- دمای پخت

اندازه دانه

- نفوذپذیری بستر و استحکام مکانیکی

پایداری حرارتی

- اندازه ذرات، یکنواختی در ساختار، حداقل ناخالصی، دمای بالای پخت


خواص فیزیکی و استحکام

بارگیری کوره بلند

- شارژ شامل مواد حاوی اکسید و انواع فلاکس
- ضخامت هر لایه: ۰,۵-۱ متر (لایه شارژ و لایه کک)
- پخش یکنواخت مواد ورودی = بالا رفتن یکنواخت گاز در کوره

روشها:


- روش استفاده از زنگ
- روش Paul Wurth



روش استفاده از زنگ:

- حداقل دو زنگ
- هر چی تعداد زنگها بیشتر == پخش بار یکنواخت تر
- زنگها هم محور و ولی مستقل از یکدیگر
- قبل از هر بار پایین آمدن زنگ کوچک، ۶۰ درجه می چرخد
- پس از ۵-۶ بار، قیف زنگ بزرگ پر می شود
- فشار هوای داخل کوره؟ شیر تنظیم فشار








کنترل نفوذپذیری بستر

• تمایل گاز بر اینست که از کناره ها بالا رود.

• عوامل:


۱. فاصله بین لبه زنگ بزرگ و دیواره دهانه
۲. سطح مواد جامد در کوره هنگام بار زدن
۳. ماهیت مواد ورودی







روش پخش بار Paul Wurth:

- ۱۹۷۰ مطرح شد
- معایب زنگ: عدم پخش یکنواخت بار و ایجاد فرسایش زیاد در بدنه زنگ بزرگ



- در این سیستم دو دریافت کننده دارد.
- مواد شارژ به نوبت وارد دریافت کننده و به داخل کوره تخلیه می شوند.





سرباره (Slag)





- مخلوط مذابی از اکسیدها و سیلیکاتهای فلزات
- سایر ترکیبات موجود: فسفاتها، بوراتها، کربناتها، کاربیدها و ...

• منشا سرباره؟؟

• نقش سرباره:

- حفاظت از مذاب در مقابل آلودگی اتمسفری و محصولات احتراق
- جذب مواد ناخواسته جامد و مذاب
- عایق حرارت برای مذاب
- نگهداری و کنترل مواد مخصوص تصفیه فلزات



□ برای عملکرد مناسب، خصوصیات سرباره:

○ نقطه ذوب پایینتر از فلز مذاب = سرباره مذاب و سیال (افزودن فلورسپار و آهک)


○ چگالی کمتر از فلز مذاب = قرار گرفتن در بالای مذاب

○ ترکیب شیمیایی مناسب

○ عدم ایجاد خوردگی در دیواره نسوز کوره

○ فشار بخار پایین

Type	Amount [%]	Type	Amount [%]
SiO ₂	36,9	SO ₃	0,2
CaO	42,8	Na ₂ O	0,53
MgO	6,5	K ₂ O	0,56
Fe ₂ O ₃	2,5	S	0,7
Al ₂ O ₃	6,3	Chlorides	0,07
TiO ₂	0,67	H ₂ O	0,4
Mn ₂ O ₃	0,24		



ضریب بازیسیته (Basicity):

$$\frac{\text{weight \% CaO}}{\text{weight \% SiO}_2}$$

$$\frac{\text{wt\% CaO}}{\text{wt\% SiO}_2 + \text{wt\% Al}_2\text{O}_3}$$

- ترکیبات قلیایی: CaO، MgO، FeO و MnO
- ترکیبات اسیدی: SiO₂، Al₂O₃، P₂O₅ و Fe₂O₃

$$\frac{\text{wt\% CaO}}{\text{wt\% SiO}_2 + \text{wt\% P}_2\text{O}_5}$$

باز اضافی

- مقدار اکسید قلیایی باقیمانده پس از خنثی شدن تمام اکسیدهای اسیدی توسط اکسیدهای بازی
- فرض کنید در یک سیستم CaO و ترکیبات اسیدی: SiO₂ و P₂O₅ باشد:
- 2CaO.SiO₂ و 3CaO.P₂O₅

$$B = \text{wt\% CaO} - 1.86 \text{wt\% SiO}_2 - 1.19 \text{wt\% P}_2\text{O}_5$$

$$\frac{2CaO}{SiO_2} = \frac{112}{60} = 1.86$$